

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Филиал Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина					
<i>Производство №1 (первичных процессов)</i>					
30000004. Мастер	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
<i>Производство №1 (первичных процессов). Установка стабилизации конденсата №1</i>					
30010002. Механик	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
<i>Производство №1 (первичных процессов). Блок извлечения изопентана и установка получения пропана</i>					
30050001. Начальник установки	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
30050002. Механик	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
30050003. Оператор технологических установок (старший)	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
30050004 (30050005А, 30050006А). Оператор технологических установок	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
30050007 (30050008А). Машинист технологических насосов	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
<i>Производство №1 (первичных процессов). Установка регенерации метанола</i>					
30060003. Оператор технологических установок (старший)	Химический фактор: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
30060004. Оператор технологических установок	Химический фактор: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
30060005. Машинист технологических насосов	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
<i>Производство №1 (первичных процессов). Ремонтная группа</i>					
30070001. Механик	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
30070002 (30070003А, 30070004А). Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса.	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
30070005 (30070006А, 30070007А). Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
<i>Производство №2 (моторных топлив). Установка моторных топлив</i>					
31010001. Начальник установки	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
31010002. Механик	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
31010003. Оператор технологических установок (старший)	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
31010004 (31010005А, 31010006А, 31010007А, 31010008А). Оператор технологических установок	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
31010009 (31010010А, 31010011А). Машинист технологических насосов	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
	Химический фактор: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
<i>Производство №2 (моторных топлив). Опытно-промышленная установка каталитического риформинга</i>					
31020001. Начальник установки	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
31020002. Механик	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
31020003. Оператор технологических установок (старший)	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
31020004 (31020005А). Оператор технологических установок	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
31020006. Машинист технологических насосов	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
31020007. Машинист компрессорных установок	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
31020008. Машинист компрессорных установок (АВБК)	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
<i>Производство №2 (моторных топлив). Установка утилизации низконапорных сбросных газов</i>					
31030001. Начальник установки	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
31030002. Механик	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
31030003. Оператор технологических установок (старший)	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
31030004. Оператор технологических установок	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
31030005. Машинист компрессорных установок	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
31030006. Машинист технологических насосов	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
<i>Производство №2 (моторных топлив). Комплекс облагораживания моторных топлив</i>					

1	2	3	4	5	6
31040001. Старший механик	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
31040002. Ведущий технолог	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
31040003. Ведущий теплотехник	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
<i>Производство №2 (моторных топлив). Комплекс облагораживания моторных топлив. Установка каталитического риформинга</i>					
31041001. Начальник установки	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
31041002. Механик	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
31041003. Оператор технологических установок (старший)	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
31041004 (31041005А, 31041006А, 31041007А). Оператор технологических установок	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
31041008 (31041009А). Машинист технологических насосов	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
<i>Производство №2 (моторных топлив). Комплекс облагораживания моторных топлив. Установка гидроочистки керосина и дизельного топлива</i>					
31042001. Начальник установки	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
31042002. Механик	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
31042003. Оператор технологических установок (старший)	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
31042004 (31042005А, 31042006А, 31042007А, 31042008А). Оператор технологических установок	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
31042009 (31042010А). Машинист технологических насосов	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
<i>Производство №2 (моторных топлив). Комплекс облагораживания моторных топлив. Компрессорное отделение</i>					
31043001. Начальник отделения	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
31043002. Механик	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
31043003 (31043004А, 31043005А). Машинист компрессорных установок	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
<i>Производство №2 (моторных топлив). Ремонтная группа</i>					
31050001. Мастер	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
31050002 (31050003А, 31050004А, 31050005А). Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
31050006 (31050007А, 31050008А, 31050009А). Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
31050010 (31050011А, 31050012А). Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
<i>Производство №3 (товарно-сырьевая база)</i>					
32000004. Начальник смены	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
<i>Производство №3 (товарно-сырьевая база). Резервуарный парк №1</i>					
32010001. Начальник парка	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
32010002. Механик	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
32010004 (32010005А,32010006А). Оператор товарный	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
32010007 (32010008А). Машинист технологических насосов	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
<i>Производство №3 (товарно-сырьевая база). Резервуарный парк №2</i>					
32020001. Начальник парка	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
32020002. Механик	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
32020004 (32020005А). Оператор товарный	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
32020006 (32020007А). Машинист технологических насосов	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
<i>Производство №3 (товарно-сырьевая база). Резервуарный парк №3</i>					
32030001. Начальник парка	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
32030002. Механик	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
32030003 (32030004А, 32030005А). Оператор товарный	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса.	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
32030006 (32030007А, 32030008А). Машинист технологических насосов	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
<i>Производство №3 (товарно-сырьевая база). Резервуарный парк №5</i>					
32050003 (32050004А, 32050005А). Оператор товарный	Химический фактор: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
32050006 (32050007А, 32050008А). Машинист технологических насосов	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
<i>Производство №3 (товарно-сырьевая база). Цех отгрузки сжиженных углеводородных газов. Железнодорожная наливная эстакада</i>					
32041003. Оператор товарный (старший)	Химический фактор: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
32041004 (32041005А, 32041006А, 32041007А, 32041008А). Оператор товарный	Химический фактор: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
32041009 (32041010А, 32041011А, 32041012А, 32041013А). Оператор товарный	Химический фактор: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
<i>Производство №3 (товарно-сырьевая база). Цех отгрузки сжиженных углеводородных газов. Резервуарный парк №4</i>					
32042001. Начальник парка	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
32042002. Механик	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
32042003 (32042004А, 32042005А). Оператор товарный	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
32042006 (32042007А, 32042008А). Машинист технологических насосов	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
<i>Производство №3 (товарно-сырьевая база). Цех отгрузки готовой продукции. Железнодорожная наливная эстакада</i>					
32072002. Оператор товарный (старший)	Химический фактор: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
32072003 (32072004А, 32072005А, 32072006А, 32072007А). Оператор товарный	Химический фактор: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
32072008 (32072009А, 32072010А, 32072011А, 32072012А). Оператор товарный	Химический фактор: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
32072013. Оператор товарный	Химический фактор: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
<i>Производство №3 (товарно-сырьевая база). Цех отгрузки готовой продукции. Автомобильная наливная эстакада</i>					
32073004 (32073005А, 32073006А). Оператор товарный	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
<i>Производство №3 (товарно-сырьевая база). Цех отгрузки готовой продукции. Резервуарный парк</i>					
32074003 (32074004А). Оператор товарный	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
32074005 (32074006А). Машинист технологических насосов	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
<i>Производство №3 (товарно-сырьевая база). Ремонтная группа</i>					
32080001. Старший мастер	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
32080002 (32080003А, 32080004А, 32080005А, 32080006А). Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
32080007 (32080008А, 32080009А, 32080010А, 32080011А). Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
32080012(32080013А, 32080014А, 32080015А, 32080016А). Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
<i>Ремонтно-механический цех. Токарно-механический участок</i>					
33010003 (33010004А, 33010005А). Станочник широкого профиля (сменный)	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
33010006. Станочник широкого профиля	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
33010007 (33010008А, 33010009А). Токарь (сменный)	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
33010010. Токарь	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
33010012. Шлифовщик	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
33010015. Слесарь-инструментальщик	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
<i>Ремонтно-механический цех. Участок наружного ремонта</i>					
33020003 (33020004А, 33020005А, 33020006А, 33020007А). Слесарь по ремонту технологических установок (работа с водоструйными агрегатами)	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
33020008 (33020009А, 33020010А, 33020011А, 33020012А). Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
33020013 (33020014А, 33020015А, 33020016А, 33020017А). Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
33020018 (33020019А, 33020020А, 33020021А, 33020022А). Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
33020023 (33020024А, 33020025А). Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса.	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
<i>Ремонтно-механический цех. Участок по ремонту насосно-компрессорного оборудования</i>					
33030003. Балансировщик деталей и узлов	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
33030004 (33030005А, 33030006А, 33030007А). Слесарь по ремонту технологических установок (сменный)	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
33030008 (33030009А, 33030010А, 33030011А, 33030012А). Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
33030013 (33030014А, 33030015А, 33030016А, 33030017А). Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
33030018 (33030019А, 33030020А, 33030021А, 33030022А). Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
33030023 (33030024А). Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
<i>Сварочно-монтажный цех. Кузнечно-сварочный участок</i>					
34010003. Газорезчик	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
	Химический фактор: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
34010005. Кузнец на молотах и прессах	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
	Вибрация(лок): Применение виброзащитных перчаток. Рассмотреть возможность снижения уровня общей вибрации в источнике их образования конструктивными или технологическими мерами	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Микроклимат: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения времени воздействия фактора	Снижение времени воздействия фактора	Постоянно		
34010006 (34010007А). Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
34010008 (34010009А, 34010010А, 34010011А, 34010012А). Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
34010013 (34010014А, 34010015А). Слесарь по ремонт технологических установок	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
34010016. Слесарь-ремонтник	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
34010017 (34010018А, 34010019А). Электрогазосварщик	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
	Химический фактор: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Неионизирующее излучение: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
34010020 (34010021А, 34010022А, 34010023А, 34010024А). Электросварщик ручной сварки	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
	Химический фактор: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Неионизирующее излучение: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
34010025. Электросварщик ручной сварки	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
	Химический фактор: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Неионизирующее излучение: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
34010026 (34010027А). Электросварщик ручной сварки	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
	Химический фактор: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Неионизирующее излучение: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
<i>Сварочно-монтажный цех. Механо-монтажный участок</i>					
34020004 (34020005А, 34020006А, 34020007А, 34020008А). Монтажник технологических трубопроводов	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
34020009 (34020010А, 34020011А, 34020012А, 34020013А). Монтажник технологических трубопроводов	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
34020014 (34020015А, 34020016А, 34020017А, 34020018А). Монтажник технологических трубопроводов	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
34020019 (34020020А, 34020021А). Монтажник технологических трубопроводов	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
34020023 (34020024А, 34020025А, 34020026А, 34020027А). Электросварщик ручной сварки	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
	Химический фактор: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Неионизирующее излучение: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
34020028 (34020029А, 34020030А). Электросварщик ручной сварки	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
	Химический фактор: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Неионизирующее излучение: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
34020031 (34020032А). Электрогазосварщик	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
	Химический фактор: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
	Неионизирующее излучение: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
<i>Лаборатория дефектоскопии и металловедения</i>					
35000005 (35000006А). Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
35000007 (35000008А, 35000009А). Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
35000010 (35000011А). Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
<i>Электротехническая лаборатория</i>					
36010009 (36010010А, 36010011А, 36010012А, 36010013А). Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
36010014 (36010015А, 36010016А, 36010017А, 36010018А). Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
36010019 (36010020А, 36010021А, 36010022А, 36010023А). Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
36010024. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
36010028 (36010029А, 36010030А). Машинист двигателей внутреннего сгорания	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
<i>Электроцех</i>					
36000006 (36000007А, 36000008А, 36000009А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
36000010 (36000011А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
<i>Электроцех. Электроучасток №3</i>					
36023004 (36023005А, 36023006А, 36023007А, 36023008А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
36023009 (36023010А, 36023011А, 36023012А, 36023013А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
36023014 (36023015А, 36023016А, 36023017А, 36023018А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
36023019 (36023020А, 36023021А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
<i>Электроцех. Электроучасток №4</i>					
36024003 (36024004А, 36024005А, 36024006А, 36024007А). Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
	Химический фактор: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
36024008 (36024009А). Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
	Химический фактор: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
36024011 (36024012А, 36024013А, 36024014А, 36024015А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
36024016 (36024017А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
<i>Электроцех. Электроучасток №5</i>					
36025003 (36025004А, 36025005А, 36025006А, 36025007А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
36025008 (36025009А, 360250010А, 360250011А, 360250012А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
36025013 (36025014А, 360250015А, 360250016А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
<i>Электроцех. Электроучасток №6</i>					
36030003 (36030004А, 36030005А, 36030006А, 36030007А). Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
36030008 (36030009А, 36030010А, 36030011А, 36030012А). Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
36030013 (36030014А). Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
36030017 (36030018А). Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
	Химический фактор: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
36030019 (36030020А). Электрогазосварщик	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
	Химический фактор: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Неионизирующее излучение: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
<i>Цех тепловодоснабжения и канализации. Участок водоснабжения, пожарных систем и канализации</i>					
37011008 (37011009А). Слесарь аварийно-восстановительных работ (сменный)	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
37011010 (37011011А, 37011012А, 37011013А, 37011014А). Слесарь аварийно-восстановительных работ	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
37011015 (37011016А, 37011017А, 37011018А). Слесарь аварийно- восстановительных работ	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
37011019 (37011020А, 37011021А, 37011022А, 37011023А). Слесарь-сантехник	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
37011024 (37011025А). Электрогазосварщик	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
	Химический фактор: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Неионизирующее излучение: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
<i>Цех тепловодоснабжения и канализации. Участок тепловых сетей</i>					
37012003 (37012004А). Слесарь аварийно-восстановительных работ (сменный)	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
37012005 (37012006А, 37012007А, 37012008А, 37012009А). Слесарь аварийно-восстановительных работ	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
37012010 (37012011А, 37012012А, 37012013А, 37012014А). Слесарь аварийно-восстановительных работ	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
37012015. Электрогазосварщик	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
	Химический фактор: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Неионизирующее излучение: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
37012016. Токарь	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
<i>Участок по обслуживанию межцеховых коммуникаций и газового оборудования</i>					
37030002. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
37030009. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
<i>Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики</i>					
38000003. Начальник смены	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
<i>Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики. Участок по ремонту и эксплуатации контрольно-измерительных приборов и автоматики №1</i>					
38010001. Начальник участка	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
38010002. Старший мастер	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
38010022. Приборист	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
<i>Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики. Участок по ремонту и эксплуатации контрольно-измерительных приборов и автоматики №2</i>					
38020002. Мастер	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
<i>Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики. Участок по ремонту и эксплуатации контрольно-измерительных приборов и автоматики №3</i>					
38030001. Начальник участка	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
38030002. Мастер (УМТ)	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
38030003. Мастер (КОМТ)	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
38030004. Приборист (сменный УМТ)	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
38030005. Приборист (сменный КОМТ)	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
38030006 (38030007А, 38030008А, 38030009А, 38030010А). Приборист (УМТ)	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
38030011 (38030012А, 38030013А, 38030014А, 38030015А). Приборист (КОМТ)	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
38030016 (38030017А, 38030018А, 38030020А, 38030021А). Приборист (КОМТ)	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
<i>Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики. Участок охранно-пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения</i>					
38040005. Приборист	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
38040007 (38040008А, 38040009А, 38040010А, 38040011А). Приборист	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
38040012 (38040013А, 38040014А). Приборист	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
<i>Цех автоматизированных систем управления технологическими процессами. Участок автоматизированных систем управления</i>					
41040003 (41040004А). Приборист	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
41040005. Приборист	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
41040006 (41040007А, 41040008А; 41040009А, 41040010А). Приборист	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
41040011 (41040012А, 41040013А, 41040014А, 41040015А). Приборист	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
41040016. Электросварщик ручной сварки	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
	Химический фактор: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Неионизирующее излучение: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
<i>Центральная заводская лаборатория. Лаборатория контрольных измерений</i>					
43020017. Машинист по моторным испытаниям топлива	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
43020018. Машинист по моторным испытаниям топлива	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
<i>Транспортный цех. Автоколонна №1</i>					
44010014. Водитель погрузчика (ТО-18 гос. №3059 НА 86)	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
44010015. Водитель погрузчика (ТО-18 гос. №3058 НА 86)	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
44010091. Водитель погрузчика (МКСМ-800Н гос. №4669 НВ 86)	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
44010101. Водитель погрузчика (МКСМ-800Н гос. №4413 НВ 86)	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
44010103. Тракторист (КМ-82БГ гос. №5764 УВ 86)	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Вибрация(общ): Рассмотреть возможность снижения уровня общей вибрации в источнике их образования конструктивными или технологическими мерами	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
<i>Транспортный цех. Автоколонна №2</i>					
44020068. Токарь	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
<i>Участок погрузочно-разгрузочных работ</i>					
45000016 (45000017А, 45000018А, 45000019А, 45000020А). Стропальщик	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
45000021 (45000022А, 45000023А, 45000024А, 45000025А). Стропальщик	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
45000026. Стропальщик	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
1	2	3	4	5	6

<i>Военизированный газоспасательный отряд</i>					
47000023 (47000024А, 47000025А). Газоспасатель	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
<i>Цех по текущему ремонту зданий и сооружений. Участок по текущему ремонту зданий и сооружений №1</i>					
50010001. Начальник участка	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
50010002. Мастер	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
50010003 (50010004А, 50010005А, 50010006А, 50010007А). Плотник	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
50010008 (50010009А, 50010010А, 50010011А, 50010012А). Плотник	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
50010013 (50010014А). Каменщик	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
50010015 (50010016А, 50010017А, 50010018А, 50010019А). Маляр	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
	Химический фактор: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
50010020 (50010021А, 50010022А, 50010023А, 50010024А). Маляр	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
	Химический фактор: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
50010025. Маляр	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
	Химический фактор: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
<i>Цех по текущему ремонту зданий и сооружений. Участок по текущему ремонту зданий и сооружений №2</i>					
50020001. Начальник участка	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
50020002. Мастер	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
50020003 (50020004А). Столяр строительный	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
50020005 (50020006А). Станочник деревообрабатывающих станков	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
50020007 (50020008А, 50020009А). Слесарь-ремонтник	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
50020011 (50020012А). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
50020013 (50020014А, 50020015А, 50020016А, 50020017А). Плотник	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
50020018. Плотник	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
50020019. Облицовщик-плиточник	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

С.Ю. Талалаев

Ф.И.О.

22.01.2019

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного инженера по
охране труда и промышленной
безопасности – начальник службы

(должность)

(подпись)





И.И. Руденко

Ф.И.О.


21.01.2019

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела организации труда и заработной платы <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Ф.Ф. Заввер <small>(ф.и.о.)</small>	21.01.2019 <small>(дата)</small>
Начальник отдела кадров и трудовых отношений <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	О.Е. Солодова <small>(ф.и.о.)</small>	21.01.2019 <small>(дата)</small>
Заведующий здравпунктом - врач-терапевт <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Н.Н. Заусайлова <small>(ф.и.о.)</small>	21.01.2019 <small>(дата)</small>
Председатель первичной профсоюзной организации "Газпром переработка профсоюз Сургутского ЗСК" <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	А.А. Иванцов <small>(ф.и.о.)</small>	21.01.2019 <small>(дата)</small>
Инструктор первичной профсоюзной организации "Газпром переработка профсоюз Сургутского ЗСК" <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Э.Р. Калимуллина <small>(ф.и.о.)</small>	21.01.2019 <small>(дата)</small>

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4865 <small>(№ в реестре экспертов)</small>	 <small>(подпись)</small>	Величко Александра Александровна <small>(ф.и.о.)</small>	21.01.2019 <small>(дата)</small>
--	--	---	-------------------------------------