

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Филиал Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина. Производство №1 (первичных процессов)</i>					
<i>Установка стабилизации конденсата №3</i>					
30030003. Оператор технологических установок	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора			
30030004. Оператор технологических установок	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора			
30030005. Машинист технологических насосов	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора			
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Филиал Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина. Электроцех. Электроучасток №1</i>					
36021017. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора			

	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			
36021018. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора			
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Филиал Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина. Электроцех. Электроучасток №2</i>					
36022018. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора			
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Филиал Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина. Участок по обслуживанию межцеховых коммуникаций и газового оборудования</i>					
37030004. Трубопроводчик линейный	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			
37030005. Трубопроводчик линейный	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать	Снижение тяжести трудового процесса			

	режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса				
37030006. Трубопроводчик линейный	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			
37030007. Трубопроводчик линейный	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Филиал Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина. Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики.</i>					
<i>Участок по ремонту и эксплуатации контрольно-измерительных приборов и автоматики №1</i>					
38010017. Приборист	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора			
38010018. Приборист	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора			


38010019. Приборист	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора			
38010020. Приборист	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора			
38010021. Приборист	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора			
<i>Участок по ремонту и эксплуатации контрольно-измерительных приборов и автоматики №2</i>					
38020019. Приборист	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора			

	средств индивидуальной защиты органов слуха				
<i>Филиал Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина. Транспортный цех</i>					
<i>Теплоход "Заря"</i>					
44040001. Капитан-механик	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора			
44040002. Сменный капитан-механик	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора			
44040003. Моторист самостоятельного управления судовым двигателем	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора			
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			
	Вибрация(общ): Рассмотреть возможность снижения уровня общей вибрации в источнике их образования конструктивными или технологическими мерами	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора			

Дата составления: 12.03.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)


(подпись)

Иванов Сергей Леонидович
(Ф.И.О.)

27.03.2020
(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:






Заместитель главного инженера по охране труда и промышленной безопасности- начальник службы
(должность)


(подпись)


Руденко Игорь Иванович
(Ф.И.О.)

27.03.2020
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела организации труда и заработной платы (должность)	 (подпись)	Заввер Фатима Фархатовна (Ф.И.О.)	27.03.2020 (дата)
Начальник отдела кадров и трудовых отношений (должность)	 (подпись)	Солодова Ольга Евгеньевна (Ф.И.О.)	27.03.2020 (дата)
Заведующий здравпунктом - врач-терапевт (должность)	 (подпись)	Заусайлова Надежда Николаевна (Ф.И.О.)	27.03.2020 (дата)
Председатель ППО "Газпром переработка профсоюз Сургутского ЗСК" (должность)	 (подпись)	Хлоев Борис Эльбрусевич (Ф.И.О.)	27.03.2020 (дата)
Инструктор ППО "Газпром переработка профсоюз Сургутского ЗСК" (должность)	 (подпись)	Калимуллина Эльвира Ривхатовна (Ф.И.О.)	27.03.2020 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1013 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Веселова Татьяна Геннадьевна (Ф.И.О.)	12.03.2020 (дата)
---------------------------------	---	--	----------------------