

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1, Оператор технологических установок	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	УСК, ОМТС	
1, Оператор технологических установок	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.	Постоянно	УСК	
2, Машинист технологических насосов	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	УСК, ОМТС	
2, Машинист технологических насосов	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.	Постоянно	УСК	
3, Оператор технологических установок	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	УППБ, ОМТС	
3, Оператор технологических установок	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.	Постоянно	УППБ	
4, Машинист технологических насосов	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	УППБ, ОМТС	
4, Машинист технологических насосов	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.	Постоянно	УППБ	
5, Оператор технологических установок	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	УПДТ, ОМТС	
5, Оператор технологических установок	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.	Постоянно	УПДТ	
6, Машинист технологических насосов	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	УПДТ, ОМТС	
6, Машинист технологических насосов	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.	Постоянно	УПДТ	
8, Машинист технологических насосов	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	Газнаполнительная станция, ОМТС	

8. Машинист технологических насосов	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.	Постоянно	Газлаполнительная станция	
9. Уборщик производственных помещений	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.	Постоянно	Газлаполнительная станция	
11. Слесарь по ремонту технологических установок	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	РМУ, ОМТС	
11. Слесарь по ремонту технологических установок	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.	Постоянно	РМУ	
12. Электрогазосварщик	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	В целях снижения влияния химического фактора.	Во время выполнения электрогазосварочных работ	РМУ, ОМТС	
12. Электрогазосварщик	Снижение влияния аэрозолей преимущественно фиброгенного действия путем применения улучшенных средств индивидуальной защиты органов дыхания, либо использование передвижной вентиляционной установки.	В целях снижения влияния аэрозолей преимущественно фиброгенного действия.	Во время выполнения электрогазосварочных работ	РМУ, ОМТС	
12. Электрогазосварщик	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	РМУ, ОМТС	
12. Электрогазосварщик	Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.	В целях защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.		РМУ, ОМТС	
12. Электрогазосварщик	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.		РМУ	
15. Уборщик производственных помещений	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.		РМУ	
14. Уборщик производственных помещений	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.		РМУ	
17. Оператор технологических установок	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	УДК№1, ОМТС	
17. Оператор технологических установок	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.		УДК№1	
18. Машинист технологических насосов	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	УДК№1, ОМТС	

31, Наполнитель баллонов	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.		АКС	
33, Испытатель баллонов	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	АКС, ОМТС	
33, Испытатель баллонов	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.		АКС	
36, Уборщик производственных помещений	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.		АКС	
37, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	Участок №1, ОМТС	
37, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.		Участок №1	
39, Оператор котельной	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	Участок №2, ОМТС	
39, Оператор котельной	Сократить время пребывания в условиях нагревающего микроклимата путем введения дополнительных регламентированных перерывов.	В целях снижения воздействия нагревающего микроклимата.		Участок №2	
40, Аппаратчик химводоочистки	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	Участок №2, ОМТС	
40, Аппаратчик химводоочистки	Сократить время пребывания в условиях нагревающего микроклимата путем введения дополнительных регламентированных перерывов.	В целях снижения воздействия нагревающего микроклимата.		Участок №2	
41, Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	Участок №2, ОМТС	
41, Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.		Участок №2	
41, Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Сократить время пребывания в условиях нагревающего микроклимата путем введения дополнительных регламентированных перерывов.	В целях снижения воздействия нагревающего микроклимата.		Участок №2	
42, Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	Участок №2, ОМТС	
42, Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.		Участок №2	

42. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	Сократить время пребывания в условиях нагревающего микроклимата путем введения дополнительных регламентированных перерывов.	В целях снижения воздействия нагревающего микроклимата.		Участок №2	
43. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	Участок №2, ОМТС	
43. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.		Участок №2	
43. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Сократить время пребывания в условиях нагревающего микроклимата путем введения дополнительных регламентированных перерывов.	В целях снижения воздействия нагревающего микроклимата.		Участок №2	
44. Электросварщик ручной сварки	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	В целях снижения влияния химического фактора.		Участок №2, ОМТС	
44. Электросварщик ручной сварки	Снижение влияния аэрозолей преимущественно фиброгенного действия путем применения улучшенных средств индивидуальной защиты органов дыхания, либо использование передвижной вентиляционной установки.	В целях снижения влияния аэрозолей преимущественно фиброгенного действия.		Участок №2, ОМТС	
44. Электросварщик ручной сварки	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	Участок №2, ОМТС	
44. Электросварщик ручной сварки	Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.	В целях защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.		Участок №2, ОМТС	
44. Электросварщик ручной сварки	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.		Участок №2	
45. Машинист насосных установок	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.		Участок №3	
46. Оператор очистных сооружений	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	Участок №3, ОМТС	
46. Оператор очистных сооружений	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.		Участок №3	
47. Слесарь-ремонтник	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	Участок №3, ОМТС	
47. Слесарь-ремонтник	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.		Участок №3	

48. Слесарь -сантехник	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	Участок №3, ОМТС	
48. Слесарь -сантехник	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.		Участок №3	
49. Электрогазосварщик	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	В целях снижения влияния химического фактора.		Участок №3, ОМТС	
49. Электрогазосварщик	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	Участок №3, ОМТС	
49. Электрогазосварщик	Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.	В целях защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.		Участок №3, ОМТС	
49. Электрогазосварщик	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.		Участок №3	
50. Приборист	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	Участок КИПиА, ОМТС	
50. Приборист	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.		Участок КИПиА	
55. Лаборант химического анализа (исследовательская группа)	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	В целях снижения влияния химического фактора.		ЦЗЛ, ОМТС	
56. Лаборант химического анализа (группа охраны окружающей среды)	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	В целях снижения влияния химического фактора.		ЦЗЛ, ОМТС	
58. Машинист по моторным испытаниям топлив	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	В целях снижения влияния химического фактора.		ЦЗЛ, ОМТС	
58. Машинист по моторным испытаниям топлив	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	ЦЗЛ, ОМТС	
63. Уборщик служебных помещений	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.		АХО	

67, Газорезчик	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	В целях снижения влияния химического фактора.		PMM, OMTС	
67, Газорезчик	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противозумные беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	PMM, OMTС	
67, Газорезчик	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.		PMM	
68, Слесарь по ремонту технологических установок	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противозумные беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	PMM, OMTС	
68, Слесарь по ремонту технологических установок	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.		PMM	
69, Слесарь по ремонту технологических установок (Слесарь - ремонтник)	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противозумные беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	PMM, OMTС	
69, Слесарь по ремонту технологических установок (Слесарь - ремонтник)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.		PMM	
70, Электрогазосварщик	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	В целях снижения влияния химического фактора.		PMM, OMTС	
70, Электрогазосварщик	Снижение влияния аэрозолей преимущественно фиброгенного действия путем применения улучшенных средств индивидуальной защиты органов дыхания, либо использование передвижной вентиляционной установки.	В целях снижения влияния аэрозолей преимущественно фиброгенного действия.		PMM, OMTС	
70, Электрогазосварщик	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противозумные беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	PMM, OMTС	
70, Электрогазосварщик	Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.	В целях защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.		PMM, OMTС	
70, Электрогазосварщик	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.		PMM	
71, Токарь	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.		PMM	
73, Уборщик производственных помещений	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.		PMM	

74. Машинист двигателей внутреннего сгорания	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).		PMM, OMTС	
74, Машинист двигателей внутреннего сгорания	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.		PMM	
76, Фрезеровщик	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	PMM, OMTС	
76, Фрезеровщик	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.		PMM	
78, Плотник	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	В целях снижения влияния химического фактора.		PXУ, OMTС	
78, Плотник	Снижение влияния аэрозолей преимущественно фиброгенного действия путем применения улучшенных средств индивидуальной защиты органов дыхания, либо использование передвижной вентиляционной установки.	В целях снижения влияния аэрозолей преимущественно фиброгенного действия.		PXУ, OMTС	
78, Плотник	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	PXУ, OMTС	
78, Плотник	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.		PXУ	
80, Подсобный рабочий	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.		PXУ	
81, Стропальщик	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.		PXУ	
82. Маляр	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	В целях снижения влияния химического фактора		PXУ, OMTС	
82, Маляр	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.		PXУ	
83, Столяр	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	В целях снижения влияния химического фактора.		PXУ, OMTС	

83, Столяр	Снижение влияния аэрозолей преимущественно фиброгенного действия путем применения улучшенных средств индивидуальной защиты органов дыхания, либо использование передвижной вентиляционной установки.	В целях снижения влияния аэрозолей преимущественно фиброгенного действия.		РХУ, ОМТС	
83, Столяр	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	РХУ, ОМТС	
94, Уборщик производственных помещений	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	В целях снижения тяжести трудового процесса.		РХУ	
65, Водитель автомобиля (Автоспектр Mobicom - газоспасательный)	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	ГТО, ОМТС	
77, Машинист экскаватора	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	ГТО, ОМТС	
77, Машинист экскаватора	Рассмотреть возможность снижения вибрации в источнике ее образования конструктивными или технологическими мерами.	В целях снижения вибрации.		ГТО	
86, Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	В целях снижения влияния химического фактора.		ГТО, ОМТС	
89, Водитель погрузчика	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	ГТО, ОМТС	
89, Водитель погрузчика	Рассмотреть возможность снижения вибрации в источнике ее образования конструктивными или технологическими мерами.	В целях снижения вибрации.		ГТО	
90, Тракторист	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	ГТО, ОМТС	
90, Тракторист	Рассмотреть возможность снижения вибрации в источнике ее образования конструктивными или технологическими мерами.	В целях снижения вибрации.		ГТО	
91, Тракторист	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	ГТО, ОМТС	
91, Тракторист	Рассмотреть возможность снижения вибрации в источнике ее образования конструктивными или технологическими мерами.	В целях снижения вибрации.		ГТО	
92, Водитель автомобиля (крановщик)	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	ГТО, ОМТС	
175, Старший мастер	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	Производство, ОМТС	

178, Механик	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	УСК, ОМТС	
180, Механик	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	УППБ, ОМТС	
182, Механик	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	УПДТ, ОМТС	
187, Начальник станции	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	ДКС, ОМТС	
188, Механик	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	ДКС, ОМТС	
192, Механик	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	УДК№1, ОМТС	
207, Начальник участка	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	Участок №2, ОМТС	
241, Инспектор во взрывоопасных производствах	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	В целях снижения акустического фактора (шума).	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	ГСО, ОМТС	

Дата составления: 30.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Обухов О.Е.

(ФИО)

30.09.2016

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по
охране труда и промышленной
безопасности - начальник отдела

(должность)

(подпись)

Чупанов А.И.

(ФИО)

30.09.16

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель первичной профсоюзной
организации ЗПКТ

(должность)

(подпись)

Весёлый А.Н.

(ФИО)

30.09.16

(дата)

Начальник отдела кадров и трудовых
отношений

(должность)

(подпись)

Шабалева Ю.Г.

(ФИО)

30.09.2016

(дата)

Начальник отдела организации труда и
заработной платы

(должность)



(подпись)

Доманин Д.С.


(ФИО)

30.09.2016

(дата)

Заведующий здравпунктом врач-
терапевт I категории

(должность)



(подпись)

Лунёва Е.В.


(ФИО)

30.09.2016

(дата)

Заместитель председателя первичной
профсоюзной организации ЗПКТ

(должность)



(подпись)

Фарафонов В.Б.

(ФИО)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт (врач по общей гигиене)

(должность)



(подпись)

Захарова О.А.

(ФИО)

(дата)