

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Цех очистки газов от сернистых соединений № 1 (Цех № 1)</i>					
9735008. Начальник смены	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
<i>Технологическая установка У-30,16,33</i>					
9735012. Начальник установки	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
9735013. Механик	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
9735014. Механик	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
9735015. Оператор технологических установок	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продол-	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №1	

	жительностью не менее 10 мин каждый				
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
9735016. Машинист технологических насосов	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №1	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
9735017. Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического тру-	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №1	

	да", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
<i>Технологическая установка У-32,90,180</i>					
9735018. Начальник установки	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
9735020. Оператор технологических установок	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №1	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
9735021. Машинист технологических насосов	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряже-	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №1	

	ния и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
<i>Технологическая установка 2У-50/55</i>					
9735022. Начальник установки	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
9735023. Механик	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
9735024. Оператор технологических установок	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №1	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индиви-	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	

	дуальной защиты органов дыхания.				
9735025. Машинист технологических компрессоров	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №1	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
<i>Технологическая установка 3У-50/55</i>					
9735026. Начальник установки	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
9735027. Механик	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
9735028. Оператор технологических установок	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответ-	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №1	

	ствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
9735029. Машинист технологических компрессоров	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №1	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
<i>Технологическая установка 1У-70</i>					
9735030. Начальник установки	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
9735031. Механик	Шум: Использовать противошумные	Для снижения воздействия	Постоянно при	Начальник цеха №1	

	наушники, беруши.	акустического фактора	воздействию вредного фактора		
9735032. Оператор технологических установок	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №1	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
9735033. Машинист технологических насосов	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №1	
	Химический фактор: Снижение влия-	Снижение уровня воздей-	Постоянно при	Начальник цеха №1	

	ния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	ствия на работника вредного производственного фактора	воздействии вредного фактора		
<i>Технологическая установка 2У-70</i>					
9735034. Начальник установки	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
9735035. Механик	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
9735036. Оператор технологических установок	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №1	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
9735037. Машинист технологических насосов	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и	Снижение уровня воздей-	Постоянно при	Начальник цеха №1	

	недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	ствия на работника вредного производственного фактора	выполнении работ		
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
<i>Технологическая установка ЗУ-70, 140,67</i>					
9735038. Начальник установки	Шум: Использовать противושумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
9735039. Механик	Шум: Использовать противושумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
9735040. Механик	Шум: Использовать противושумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
9735041. Мастер	Шум: Использовать противושумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряже-	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №1	

	ния и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
9735042. Оператор технологических установок	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №1	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
9735043. Машинист технологических насосов	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продол-	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №1	

	жительностью не менее 10 мин каждый				
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
9735044. Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №1	
<i>Технологическая установка У-80,66</i>					
9735045. Начальник установки	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
9735046. Механик	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
9735047. Оператор технологических установок	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответ-	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №1	

	ствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
<i>Технологическая установка У-190, 192, 195, 199</i>					
9735048. Начальник установки	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
9735049. Механик	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
9735050. Оператор технологических установок	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №1	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной за-	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фак-	Начальник цеха №1	

	щиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.		тора		
<i>Технологическая установка У-730</i>					
9735051. Начальник установки	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
9735052. Механик	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
9735053. Механик	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
9735054. Мастер	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
9735055. Оператор технологических установок	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №1	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	

	дуальной защиты органов дыхания.				
9735056. Машинист технологических насосов	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №1	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
<i>Резервуарный парк РП-110,37,35,ПХСК</i>					
9735057. Старший мастер	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №1	
9735058. Механик	Шум: Использовать противошумные	Для снижения воздействия	Постоянно при	Начальник цеха №1	

	наушники, беруши.	акустического фактора	воздействии вредного фактора		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №1	
9735059. Оператор товарный	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №1	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
<i>Резервуарный парк РП-100</i>					
9735060. Старший мастер	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	

	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №1	
9735061. Механик	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №1	
9735062. Оператор товарный	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация пере-	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №1	

	рывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
	<i>Участок по ремонту технологических установок</i>				
9735063. Мастер	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
9735064. Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №1	
9735065. Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке)	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №1	

	спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
	УФ-излучение: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №1	
<i>Цех очистки газов от сернистых соединений № 2 (Цех № 2)</i>					
9736008. Начальник смены	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
<i>Технологическая установка У-02,03</i>					
9736012. Начальник установки	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
9736013. Механик	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
9736014. Механик	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
9736015. Старший мастер	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
9736016. Оператор технологических установок	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии	Начальник цеха №2	

			вредного фактора		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №2	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
9736017. Машинист технологических насосов	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №2	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	

<i>Технологическая установка У-04,05,06</i>					
9736018. Начальник установки	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
9736019. Механик	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
9736020. Механик	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
9736021. Старший мастер	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
9736022. Оператор технологических установок	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №2	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
<i>Технологическая установка У-07,08</i>					

9736023. Начальник установки	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
9736024. Старший мастер	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
9736025. Механик	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
9736026. Оператор технологических установок	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №2	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
9736027. Машинист технологических насосов	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тя-	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №2	

	жести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
<i>Технологическая установка У-09-12,14</i>					
9736028. Начальник установки	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
9736029. Механик	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
9736030. Механик	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
9736031. Механик	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
9736032. Старший мастер	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
9736033. Оператор технологических установок	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать	Снижение уровня воздействия на работника вредного	Постоянно при выполнении	Начальник цеха №2	

	режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	производственного фактора	работ		
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
9736034. Машинист технологических компрессоров	Шум: Использовать противושумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №2	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
<i>Технологическая установка У-61,963</i>					
9736035. Начальник установки	Шум: Использовать противושумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии	Начальник цеха №2	

			вредного фактора		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №2	
	АПФД: Снижение влияния вредного производственного фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
9736036. Механик	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
	АПФД: Снижение влияния вредного производственного фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация пере-	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №2	

	рывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
9736037. Механик	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
	АПФД: Снижение влияния вредного производственного фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №2	
9736038. Механик	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
	АПФД: Снижение влияния вредного производственного фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №2	

	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
9736039. Оператор технологических установок	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №2	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
	АПФД: Снижение влияния вредного производственного фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
9736040. Машинист экскаватора	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
	АПФД: Снижение влияния вредного производственного фактора путем применения средств индивидуальной	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фак-	Начальник цеха №2	

	защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.		тора		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №2	
9736041. Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №2	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
	АПФД: Снижение влияния вредного производственного фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	

	контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.				
9736042. Электрогазосварщик	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №2	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
	УФ-излучение: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
	АПФД: Снижение влияния вредного производственного фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
<i>Технологическая установка производства элементарной (газовой) серы в гранулированном виде</i>					
9736043. Начальник установки	АПФД: Снижение влияния вредного	Снижение уровня воздей-	Постоянно при	Начальник цеха №2	

	производственного фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	воздействия на работника вредного производственного фактора	воздействии вредного фактора		
	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
9736044. Механик	АПФД: Снижение влияния вредного производственного фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
9736045. Мастер	АПФД: Снижение влияния вредного производственного фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
9736046. Оператор технологических установок	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация пере-	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №2	

	рывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
	АПФД: Снижение влияния вредного производственного фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
9736047. Слесарь по ремонту технологических установок	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №2	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
	АПФД: Снижение влияния вредного производственного фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств ин-	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	

	дидивуальной защиты органов дыхания.				
	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
9736048. Электросварщик ручной сварки	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №2	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
	УФ-излучение: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
	АПФД: Снижение влияния вредного производственного фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
Технологическая установка У-170					

9736049. Начальник установки	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
9736050. Механик	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
9736051. Оператор технологических установок	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №2	
9736052. Машинист компрессорных установок	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №2	
9736053. Наполнитель баллонов	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать	Снижение уровня воздействия на работника вредного	Постоянно при выполнении	Начальник цеха №2	

	режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	производственного фактора	работ		
9736054. Испытатель баллонов	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №2	
<i>Участок по ремонту технологических установок</i>					
9736055. Мастер	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №2	
9736057. Слесарь по ремонту технологических установок	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №2	
	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии	Начальник цеха №2	

			вредного фактора		
<i>Цех очистки газов от сернистых соединений № 3 (Цех № 3)</i>					
9737008. Начальник смены	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
<i>Резервуарный парк РП-300</i>					
9737012. Старший мастер	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №3	
9737013. Мастер	АПФД: Снижение влияния вредного производственного фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
9737014. Оператор товарный	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответ-	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №3	

	ствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
<i>Технологическая установка У-330</i>					
9737015. Начальник установки	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
9737016. Механик	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
9737017. Механик	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
9737018. Мастер	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
9737019. Оператор технологических установок	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряже-	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №3	

	ния и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
9737020. Машинист технологических компрессоров	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №3	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
<i>Технологическая установка 1,2У-350/355,359</i>					
9737021. Начальник установки	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
9737022. Механик	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	

			тора		
9737023. Механик	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
9737024. Старший мастер	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
9737025. Старший мастер	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
9737026. Оператор технологических установок	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №3	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
9737027. Машинист технологических компрессоров	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №3	

	труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
<i>Технологическая установка 1У-370</i>					
9737028. Начальник установки	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
9737029. Механик	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
9737030. Оператор технологических установок	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №3	
	Химический фактор: Снижение влия-	Снижение уровня воздей-	Постоянно при	Начальник цеха №3	

	ния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	ствия на работника вредного производственного фактора	воздействии вредного фактора		
<i>Технологическая установка 2У-370</i>					
9737031. Начальник установки	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
9737032. Механик	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
9737033. Оператор технологических установок	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №3	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
<i>Технологическая установка 3У-370</i>					
9737034. Начальник установки	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	

			тора		
9737035. Механик	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
9737037. Оператор технологических установок	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №3	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
<i>Технологическая установка У-380</i>					
9737038. Начальник установки	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
9737039. Механик	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
9737040. Машинист технологических компрессоров	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и	Снижение уровня воздей-	Постоянно при	Начальник цеха №3	

	недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	ствия на работника вредного производственного фактора	выполнении работ		
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
<i>Технологическая установка 4У-371, 15,368</i>					
9737041. Начальник установки	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №3	
9737042. Механик	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №3	

	труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
9737043. Оператор технологических установок	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора			
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
<i>Участок по ремонту технологических установок</i>					
9737044. Старший мастер	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
9737045. Слесарь по ремонту технологических установок	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №3	

	ствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
9737046. Электрогазосварщик	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №3	
	УФ-излучение: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №3	
Ремонтно-механический цех (цех № 7)					
9739001. Начальник цеха	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии	Начальник цеха №7	

			вредного фактора		
9739002. Заместитель начальника цеха	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739003. Заместитель начальника цеха	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739004. Заместитель начальника цеха	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739005. Специалист по охране труда 2 категории	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739073. Механик цеха	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
<i>Участок №1 по ремонту технологических установок цехов очистки газов от сернистых соединений №1,2</i>					
9739014. Начальник участка	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739016. Мастер участка	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739015. Старший мастер участка	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739017. Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	

	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №7	
9739018. Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739019. Токарь	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
<i>Участок №2 по ремонту технологических установок цехов очистки газов от сернистых соединений №1,2,3</i>					
9739020. Начальник участка	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739021. Мастер участка	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии	Начальник цеха №7	

			вредного фактора		
9739022. Мастер участка	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739023. Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора			
9739024. Прессовщик-вулканизаторщик	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора			
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить кон-	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	

	троль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.				
<i>Участок №3 по ремонту технологических установок цехов очистки газов от сернистых соединений №1,2,3</i>					
9739025. Начальник участка	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739026. Мастер участка	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739027. Мастер участка	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739029. Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора			
9739030. Электросварщик ручной сварки	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тя-	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора			

	жести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
	УФ-излучение: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
	АПФД: Снижение влияния вредного производственного фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739032. Газосварщик	Шум: Использовать противощумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора			
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора			
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем при-	Снижение уровня воздействия на работника вредного	Постоянно при воздействии	Начальник цеха №7	

	менения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	производственного фактора	вредного фактора		
	УФ-излучение: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
	АПФД: Снижение влияния вредного производственного фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739031. Газосварщик (занятый на работах в замкнутых сосудах, резервуарах)	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора			
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
	УФ-излучение: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	

	глаз				
	АПФД: Снижение влияния вредного производственного фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
<i>Участок №5 по ремонту технологических установок цехов очистки газов от сернистых соединений №1,2,3</i>					
9739033. Начальник участка	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора			
9739034. Мастер участка	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация пере-	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора			

	рывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
9739035. Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора			
9739036. Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора			
<i>Участок №6 по ремонту технологических установок цехов очистки газов от сернистых соединений № 1,2,3</i>					
9739037. Начальник участка	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	

9739038. Старший мастер участка	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739039. Мастер участка	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739040. Мастер участка	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739041. Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора			
<i>Механический участок</i>					
9739042. Начальник участка	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739043. Старший мастер участка	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739044. Мастер участка	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739045. Мастер участка	Шум: Использовать противошумные	Для снижения воздействия	Постоянно при	Начальник цеха №7	

	наушники, беруши.	акустического фактора	воздействии вредного фактора		
9739067. Фрезеровщик	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739069. Сверловщик	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739068. Шлифовщик	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739071. Кузнец на молотах и прессах	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №7	
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №7	
9739072. Термист (постоянно занятый у печей на горячих работах)	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тя-	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №7	

	жести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Постоянно при выполнении работ		
9739046. Токарь	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739047. Токарь	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739048. Токарь	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739049. Токарь	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739050. Токарь	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739051. Токарь	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739052. Токарь	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739053. Токарь	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фак-	Начальник цеха №7	

	наушники, беруши.	акустического фактора	воздействию вредного фактора		
9739065. Токарь	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739066. Токарь	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
<i>Группа механика</i>			Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739074. Слесарь-ремонтник	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739075. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739077. Машинист крана	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
<i>Группа технического контроля</i>					
9739078. Мастер контрольный	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
9739079. Контролер станочных и слесарных работ	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №7	
<i>Цех №8</i>					
<i>Участок по экспл. ПТС и МЦК</i>					
9740005. Старший мастер участка	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №8	

9740006. Слесарь-ремонтник	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №8	
9740007. Машинист насосных установок	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №8	
<i>Участок по ремонту ПТС и МЦК</i>					
9740008. Начальник участка	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №8	
9740009. Старший мастер участка	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №8	
9740010. Электрогазосварщик	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №8	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора			
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №8	

	УФ-излучение: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №8	
9740011. Слесарь-ремонтник	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №8	
<i>Группа по обслуживанию и ремонту технологической части системы пенного пожаротушения</i>					
9740012. Мастер	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №8	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора			
9740013. Слесарь-ремонтник	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №8	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического тру-	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №8	

	да", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
<i>Цех №9</i>					
9741006. Мастер цеха	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №9	
	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
<i>Участок №1</i>					
9741012. Начальник участка	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
9741013. Мастер участка	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
9741014. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического тру-	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №8	

	да", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
9741015. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №8	
<i>Участок №2</i>					
9741016. Начальник участка	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
9741017. Мастер участка	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
9741018. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация пере-	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №8	

	рывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
9741019. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №8	
9741020. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №8	
<i>Участок №3</i>					
9741021. Начальник участка	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
<i>Звено №1</i>					
9741022. Старший мастер участка	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии	Начальник цеха №9	

			вредного фактора		
9741023. Старший мастер участка	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
9741024. Мастер участка	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
9741025. Мастер участка	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
9741026. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
<i>Звено №2</i>					
9741027. Старший мастер участка	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
9741028. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	

	труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый		тора		
<i>Участок №4</i>					
9741029. Начальник участка	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
9741030. Мастер участка	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
9741031. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
9741032. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	

	труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый		тора		
<i>Участок №5</i>					
9741033. Начальник участка	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
9741034. Старший мастер участка	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
9741035. Мастер участка	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
9741036. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
9741037. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	

	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
<i>Электроремонтная мастерская</i>					
9741038. Мастер участка	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
9741039. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
9741040. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответ-	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	

	ствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
<i>Участок №7</i>					
9741041. Начальник участка	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
9741042. Мастер участка	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
9741043. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
9741044. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	

	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
<i>Участок №8</i>					
9741045. Начальник участка	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
9741046. Мастер участка	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического тру-	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	

	да", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
9741047. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
9741048. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
<i>Лаборатория электрохимзащиты</i>					
9741049. Начальник лаборатории	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
9741050. Монтер по защите	Шум: Использовать противошумные	Для снижения воздействия	Постоянно при	Начальник цеха №9	

подземных трубопроводов от коррозии	наушники, беруши.	акустического фактора	воздействию вредного фактора		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №9	
<i>ЦЗЛ</i>					
9742005. Кладовщик	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник ЦЗЛ	
<i>Группа по контролю товарной и промежуточной продукции</i>					
9742009. Лаборант химического анализа	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник ЦЗЛ	

<i>Группа входного контроля сырья и реагентов</i>					
9742012. Лаборант химического анализа	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник ЦЗЛ	
<i>Группа качества</i>					
9742013. Мастер контрольный	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха ЦЗЛ	
9742014. Контролер качества продукции и технологического процесса	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха ЦЗЛ	
<i>Группа по контролю воздушного бассейна</i>					
9742017. Лаборант химического анализа	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник ЦЗЛ	
9742018. Контролер качества продукции и технологического процесса	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответ-	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник ЦЗЛ	

	ствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха ЦЗЛ	
<i>Исследовательско-методическая группа</i>					
9742022. Лаборант химического анализа	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник ЦЗЛ	
<i>Группа обеспечения аналитического контроля</i>					
9742026. Стеклодув	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха ЦЗЛ	
9742027. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продол-	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник ЦЗЛ	

	жительностью не менее 10 мин каждый				
9742028. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник ЦЗЛ	
9742029. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (обсл. приборов со ртутью)	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник ЦЗЛ	
Цех №11					
<i>Участок №1</i>					
9743013. Начальник участка	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №11	
9743014. Мастер участка	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №11	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряже-	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №11	

	ния и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
9743016. Приборист (дежурный)	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №11	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №11	
9743015. Приборист	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №11	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №11	
<i>Участок №2</i>					
9743017. Начальник участка	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №11	

9743018. Мастер участка	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №11	
9743019. Приборист	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №11	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №11	
9743020. Приборист (дежурный)	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №11	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №11	
<i>Участок №3</i>					
9743021. Начальник участка	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №11	
9743022. Мастер участка	Шум: Использовать противошумные	Для снижения воздействия	Постоянно при	Начальник цеха №11	

	наушники, беруши.	акустического фактора	воздействии вредного фактора		
9743023. Приборист	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №11	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №11	
9743024. Приборист (дежурный)	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №11	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №11	
<i>Участок №4</i>					
9743025. Начальник участка	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №11	
9743034. Приборист	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии	Начальник цеха №11	

			вредного фактора		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №11	
9743035. Приборист (дежурный)	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №11	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №11	
<i>Участок №5</i>					
9743036. Начальник участка	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №11	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №11	

	ния и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
9743037. Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №11	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №11	
9743038. Приборист	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №11	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №11	
<i>Участок №6</i>					
9743040. Начальник участка	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №11	

9743041. Мастер участка	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №11	
9743042. Приборист	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №11	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №11	
<i>Цех №12</i>					
<i>Участок №1</i>					
9744005. Мастер участка	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №12	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №12	
9744006. Мастер участка	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора			
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать	Снижение уровня воздействия на работника вредного	Постоянно при выполнении	Начальник цеха №12	

	режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	производственного фактора	работ		
9744007. Мастер участка	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №12	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №12	
9744008. Мастер участка	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №12	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №12	

9744011. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №12	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №12	
9744012. Электрогазосварщик	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №12	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №12	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №12	
	УФ-излучение: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №12	

	глаз				
9744013. Оператор дистанционного пульта управления в водопроводно-канализационном хозяйстве	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №12	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №12	
9744014. Машинист насосных установок	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №12	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №12	
<i>Участок №2</i>					
9744016. Мастер участка	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №12	

	спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
9744017. Мастер участка	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №12	
9744020. Оператор технологических установок	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №12	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №12	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №12	
9744021. Слесарь-ремонтник	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора			
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать	Снижение уровня воздействия на работника вредного	Постоянно при выполнении	Начальник цеха №12	

	режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	производственного фактора	работ		
Цех №13					
<i>Бюро технического надзора</i>					
<i>Группа по наладке и контролю вентсистем</i>					
9745008. Инженер по наладке и испытаниям I категории	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №13	
<i>Группа по надзору за технологическими аппаратами</i>					
9745010. Ведущий инженер	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №13	
9745011. Инженер I категории	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №13	
9745012. Инженер I категории	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №13	
9745013. Инженер	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №13	
<i>Группа по надзору за технологическими трубопроводами и эстакадами</i>					
9745014. Ведущий инженер	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №13	

			тора		
9745015. Инженер I категории	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №13	
9745016. Инженер I категории	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №13	
9745017. Инженер II категории	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №13	
9745018. Инженер II категории	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №13	
9745019. Инженер II категории	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №13	
9745020. Инженер II категории	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №13	
<i>Группа по надзору за печами, резервуарами и факельным хозяйством</i>					
9745021. Ведущий инженер	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №13	
9745022. Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №13	
<i>Лаборатория металлов и коррозии</i>					
9745023. Начальник лаборатории	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №13	

	ИИ: Рассмотреть возможность увеличения расстояния от источников при работе с ионизирующими излучения с целью снижения их воздействия	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №13	
<i>Группа анализа металлов</i>					
9745024. Ведущий инженер	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №13	
9745025. Мастер	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №13	
9745026. Токарь	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №13	
<i>Группа сварки, РГГ и др. неразрушающих методов контроля</i>					
9745029. Ведущий инженер	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №13	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №13	
	ИИ: Рассмотреть возможность увеличения расстояния от источников при работе с ионизирующими излучения с целью снижения их воздействия	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №13	
9745030. Инженер II категории	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фак-	Начальник цеха №13	

			тора		
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №13	
	ИИ: Рассмотреть возможность увеличения расстояния от источников при работе с ионизирующими излучения с целью снижения их воздействия	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №13	
9745031. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора			
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №13	
	ИИ: Рассмотреть возможность увеличения расстояния от источников при работе с ионизирующими излучения с целью снижения их воздействия	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник цеха №13	
9745032. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора			
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тя-	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №13	

	жести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
<i>Группа коррозии и защиты</i>					
9745033. Инженер I категории	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №13	
9745034. Инженер II категории	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №13	
9745035. Инженер	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №13	
<i>Цех №14</i>					
9746004. Оператор товарный	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №13	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №13	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация пере-	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №13	

	рывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
9746005. Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №13	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №13	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №13	
<i>Цех №15</i>					
9747007. Столяр	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №15	
9747009. Маляр	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №15	
9747010. Тракторист	Шум: Использовать противошумные	Для снижения воздействия	Постоянно при	Начальник цеха №15	

	наушники, беруши.	акустического фактора	воздействии вредного фактора		
9747014. Электрогазосварщик	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №15	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №15	
	УФ-излучение: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №15	
9747016. Газорезчик	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №15	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить кон-	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №15	

	троль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.				
	УФ-излучение: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №15	
9747031. Слесарь-ремонтник	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №15	
9747032. Слесарь-ремонтник	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №15	
<i>Участок Метрологии</i>					
9751003. Приборист	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник участка метрологии	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник участка метрологии	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник участка метрологии	
9751005. Приборист	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник участка метрологии	

<i>Цех №21</i>					
03340716. Электрогазосварщик	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник участка метрологии	
	УФ-излучение: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник участка метрологии	
<i>ГСЧ</i>					
<i>КГСО</i>					
9749004. Командир взвода	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник ГСЧ	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник ГСЧ	
9749005. Командир взвода	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник ГСЧ	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник ГСЧ	
9749006. Командир взвода	Шум: Использовать противозумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник ГСЧ	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить кон-	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник ГСЧ	

	троль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.				
9749007. Командир взвода	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник ГСЧ	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник ГСЧ	
9749008. Командир взвода	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник ГСЧ	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник ГСЧ	
9749009. Командир взвода	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник ГСЧ	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник ГСЧ	
9749010. Помощник командира взвода	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник ГСЧ	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник ГСЧ	

9749013. Респираторщик	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник ГСЧ	Начальник участка метрологии
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник ГСЧ	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник ГСЧ	
<i>ГСЧ</i>					
9749016. Командир взвода	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник ГСЧ	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник ГСЧ	
9749017. Командир взвода	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник ГСЧ	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник ГСЧ	

	дуальной защиты органов дыхания.				
9749018. Командир взвода	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник ГСЧ	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник ГСЧ	
9749019. Помощник командира взвода	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник ГСЧ	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник ГСЧ	
9749020. Командир отделения	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник ГСЧ	
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник ГСЧ	
9749022. Респираторщик	Шум: Использовать противошумные наушники, беруши.	Для снижения воздействия акустического фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник ГСЧ	
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряже-	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник ГСЧ	

	ния и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник ГСЧ	
<i>Транспортный цех (цех №6)</i>					
<i>Гараж</i>					
9738236. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №6	
	УФ-излучение: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №6	
<i>Ремонтно-механическая мастерская</i>					
9738223. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №6	
	УФ-излучение: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник цеха №6	
<i>Служба связи</i>					
9748017. Кабельщик-спайщик 6 разряда	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить кон-	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник службы	


	троль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.				
9748018. Кабельщик-спайщик 5 разряда	Химический фактор: Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	Постоянно при воздействии вредного фактора	Начальник службы	

Дата составления: 27.12.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)


(подпись)

Кравченко Виталий Викторович

Ф.И.О.


04.06.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера -
начальник отдела охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопасности

(должность)


(подпись)

Мурзин Василий Николаевич

Ф.И.О.

04.06.2020

(дата)

Начальник отдела организации труда и
зарботной платы

(должность)


(подпись)

Варич Сергей Андреевич


(Ф.И.О.)

04.06.2020

(дата)

Председатель первичной профсоюзной
организации "Газпром переработка
профсоюз - ОГПЗ"

(должность)


(подпись)

Дьяченко Виктор Анатольевич


(Ф.И.О.)

04.06.2020

(дата)

Главный метролог

(должность)


(подпись)

Смельцов Евгений Васильевич


(Ф.И.О.)

04.06.2020

(дата)

Заместитель директора завода по кад-
рам и социальному развитию

(должность)


(подпись)

Лысиков Дмитрий Константино-
вич

(Ф.И.О.)

04.06.2020

(дата)

Ведущий юристконсульт

(должность)


(подпись)

Дылдин Александр Вячеславович

(Ф.И.О.)

04.06.2020

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1013

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Веселова Татьяна Геннадьевна

(Ф.И.О.)

04.06.2020

(дата)