

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех по производству сжиженных газов №1					
98 23 00 90 Начальник цеха	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1 ООТ	
98 23 00 91 Заместитель начальника цеха	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1 ООТ	
98 23 00 92 Заместитель начальника цеха	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1 ООТ	
98 23 00 93 Старший механик цеха	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1 ООТ	
Цех по производству сжиженных газов №1\Технологическая установка № 1					
98 23 00 98 Начальник установки	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1 ООТ	
98 23 0					

1	2	3	4	5	6
разряда	беруши.				
98 23 01 04 Оператор технологических установок 4 разряда	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1 ООТ	
Цех по производству сжиженных газов №1\Технологическая установка № 3					
98 23 01 06 Начальник установки	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1 ООТ	
98 23 01 07 Механик	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1 ООТ	
98 23 01 08 Машинист технологических компрессоров (старший) 6 разряда	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1 ООТ	
98 23 01 09 Машинист технологических компрессоров 5 разряда	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1 ООТ	
Цех по производству сжиженных газов №1\Технологическая установка № 4					
98 23 01 13 Оператор технологических установок (старший) 6 разряда	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1 ООТ	

1	2	3	4	5	6
	беруши.				
98 23 01 19 Механик	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1 ООТ	
98 23 01 20 Оператор технологических установок (старший) 6 разряда	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1 ООТ	
98 23 01 21 Оператор технологических установок 4 разряда	В динамике рабочего дня и недели строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 1 ООТ	
98 23 01 22 Машинист технологических компрессоров 5 разряда	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1 ООТ	
Цех по производству сжиженных газов №1\Технологическая установка № 31/32					
98 23 01 26 Начальник установки	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1 ООТ	
98 23 01 27 Механик	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1 ООТ	
98 23 01 28 Мастер	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1 ООТ	
98 23 0					

1	2	3	4	5	6
98 23 01 32 Оператор технологических установок 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 1 ООТ	
98 23 01 33 Оператор технологических установок 4 разряда	В динамике рабочего дня и недели строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 1 ООТ	
98 23 01 34 Машинист технологических компрессоров (старший) 6 разряда	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1 ООТ	
98 23 01 35 Машинист технологических компрессоров 5 разряда	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1 ООТ	
Цех по производству сжиженных газов №1\Технологическая установка № 33					
98 23 01 37 Начальник установки	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1 ООТ	
98 23 01 38 Механик	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
98 24 01 43 Заместитель начальника цеха	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 2 ООТ	
98 24 01 44 Заместитель начальника цеха	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 2 ООТ	
98 24 01 45 Старший механик цеха	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 2 ООТ	
Цех по производству сжиженных газов №2\Технологическая установка № 21					
98 24 01 50 Начальник установки	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 2 ООТ	
98 24 01 51 Механик	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 2 ООТ	
98 24 01 52 Мастер	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 2 ООТ	
98 24 01 53 Оператор технологических установок (старший) 6 разряда					

1	2	3	4	5	6
технологических установок 4 разряда	(шума) использовать противошумные наушники, беруши.	воздействия шума		ООТ	
Цех по производству сжиженных газов №2\Технологическая установка № 22					
98 24 01 58 Начальник установки	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 2 ООТ	
98 24 01 59 Механик	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 2 ООТ	
98 24 01 60 Мастер	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 2 ООТ	
98 24 01 61 Мастер	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 2 ООТ	
98 24 01 62 Оператор технологических установок (старший) 6 разряда	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 2 ООТ	
98 24 01 63 Оператор технологических установок 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	С			

1	2	3	4	5	6
	В динамике рабочего дня и недели строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 2 ООТ	
98 24 01 70 Машинист технологических компрессоров 5 разряда	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противושумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 2 ООТ	
	В динамике рабочего дня и недели строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 2 ООТ	
Цех по производству сжиженных газов №2\Технологическая установка № 43					
98 24 01 71 Начальник установки	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противושумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 2 ООТ	
98 24 01 72 Механик	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противושумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 2 ООТ	
98 24 01 73 Оператор технологических установок (старший смены) 6 разряда	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противושумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 2 ООТ	
98 24 01 74 Оператор технологических установок 5 разряда	В динамике рабочего				

1	2	3	4	5	6
98 24 01 83 Оператор технологических установок 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 2 ООТ	
98 24 01 84 Машинист технологических компрессоров 5 разряда	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 2 ООТ	
	В динамике рабочего дня и недели строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 2 ООТ	
Цех по производству сжиженных газов №3					
98 25 01 86 Начальник цеха	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 3 ООТ	
98 25 01 87 Заместитель начальника цеха	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 3 ООТ	
98 25 01 88 Заместитель начальника цеха	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 3 ООТ	
98 25 01 89 Старший механик цеха					

1	2	3	4	5	6
установки	(шума) использовать противошумные наушники, беруши. Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	воздействия шума		ООТ	
98 25 02 00 Механик	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 3 ООТ	
98 25 02 01 Оператор технологических установок (старший) 6 разряда	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 3 ООТ	
98 25 02 02 Оператор технологических установок 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 3 ООТ	
98 25 02 03 Оператор технологических установок 4 разряда	В динамике рабочего дня и недели строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 3 ООТ	
Цех по производству сжиженных газов №3\Участок отгрузки продукции (ЖНЭ) №29					
98 25 02 10 Начальник участка	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 3 ООТ	
9					

1	2	3	4	5	6
	беруши.				
	В динамике рабочего дня и недели строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 3 ООТ	
Цех газовых дожимных компрессорных установок по компримированию природных углеводородных газов №4					
98 26 02 13 Начальник цеха	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 4 ООТ	
98 26 02 14 Заместитель начальника цеха	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 4 ООТ	
98 26 02 15 Заместитель начальника цеха	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 4 ООТ	
98 26 02 16 Старший механик цеха	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 4 ООТ	
Цех газовых дожимных компрессорных установок по компримированию природных углеводородных газов №4\Технологическая установка №2					

1	2	3	4	5	6
установки	(шума) использовать противошумные наушники, беруши.	воздействия шума		ООТ	
98 26 02 26 Механик	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 4 ООТ	
98 26 02 27 Машинист технологических компрессоров (старший) 6 разряда	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 4 ООТ	
98 26 02 28 Машинист технологических компрессоров 5 разряда	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 4 ООТ	
	В динамике рабочего дня и недели строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 4 ООТ	
Цех газовых дожимных компрессорных установок по компримированию природных углеводородных газов №4\Технологическая установка №23/2					
98 26 02 30 Начальник установки	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 4 ООТ	
98 26 02 31 Механик					

1	2	3	4	5	6
Цех газовых дожимных компрессорных установок по компримированию природных углеводородных газов №4\Технологическая установка №34					
98 26 02 36 Начальник установки	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 4 ООТ	
98 26 02 37 Механик	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 4 ООТ	
98 26 02 38 Машинист технологических компрессоров (старший) 6 разряда	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 4 ООТ	
98 26 02 39 Машинист технологических компрессоров 5 разряда	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 4 ООТ	
	В динамике рабочего дня и недели строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести</			

1	2	3	4	5	6
разряда	беруши.				
Лаборатория технического надзора\Бюро технического надзора					
98 28 02 51 Заместитель начальника лаборатории - начальник бюро технического надзора	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ЛТН ООТ	
Лаборатория технического надзора\Лаборатория неразрушающих методов контроля и исследования металлов					
98 28 02 54 Заместитель начальника лаборатории - начальник лаборатории неразрушающих методов контроля и исследования металлов	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ЛТН ООТ	
98 28 02 55 Инженер по техническому надзору II категории	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ЛТН ООТ	
Лаборатория технического надзора\Бюро по надзору за техническим состоянием					

1	2	3	4	5	6
	(шума) использовать противошумные наушники, беруши.	воздействия шума		ООТ	
Ремонтно-механический цех\Участок № 1 по ремонту технологического оборудования цехов по производству сжиженных газов\Группа по ремонту технологического оборудования уст.№25 по очистке сырьевого газа, содержащего сероводород, от сернистых соединений и уст. №26 фракционировки и очистки газа от сернистых соединений					
98 29 02 74 Слесарь по ремонту технологических установок	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех РМЦ ООТ	
	В динамике рабочего дня и недели строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех РМЦ ООТ	
Ремонтно-механический цех\Участок № 2 по ремонту технологического оборудования цехов по производству сжиженных газов					
98 29 02 75 Начальник участка	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.				

1	2	3	4	5	6
	В динамике рабочего дня и недели строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех РМЦ ООТ	
98 29 02 80 Газорезчик 5 разряда	Для снижения влияния химического фактора применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех РМЦ ООТ	
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех РМЦ ООТ	
	В динамике рабочего дня и недели строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех РМЦ ООТ	
Ремонтно-механический цех\Участок №3, Ремонтно- механическая мастерская					
98 29 02 81 Начальник участка	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех РМЦ ООТ	
98 29 02 82 Старший мастер	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.				

1	2	3	4	5	6
	беруши.				
98 29 02 86 Токарь	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех РМЦ ООТ	
98 29 02 87 Фрезеровщик	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех РМЦ ООТ	
98 29 02 88 Слесарь-ремонтник	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех РМЦ ООТ	
Ремонтно-механический цех\Участок №4 по ремонту технологического оборудования цехов по производству сжиженных газов					
98 29 02 92 Начальник участка	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех РМЦ ООТ	
98 29 02 93 Мастер	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники				

1	2	3	4	5	6
	беруши.				
98 30 03 02 Мастер	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ЦЭС ООТ	
Цех электроснабжения\Участок №4 по техническому обслуживанию аппаратуры и сетей релейной защиты и автоматики электрооборудования технологических установок цехов по производству сжиженных газов					
98 30 03 05 Начальник участка	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ЦЭС ООТ	
Цех электроснабжения\Участок №4 по техническому обслуживанию аппаратуры и сетей релейной защиты и автоматики электрооборудования технологических установок цехов по производству сжиженных газовГруппа РЗАиТ №1					
98 30 03 06 Старший мастер	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ЦЭС ООТ	
<					

1	2	3	4	5	6
98 30 03 12 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противoshумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ЦЭС ООТ	
Цех электроснабжения\Участок №4 по техническому обслуживанию аппаратуры и сетей релейной защиты и автоматики электрооборудования технологических установок цехов по производству сжиженных газов\Группа РЗАиТ №2					
98 30 06 49 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противoshумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ЦЭС ООТ	
Цех электроснабжения\Участок №5 по техническому обслуживанию и ремонту высоковольтного электрооборудования технологических установок цехов по производству сжиженных газов					
98 30 03 13 Начальник участка	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противoshумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ЦЭС ООТ	</

1	2	3	4	5	6
электрооборудования	беруши.				
	В динамике рабочего дня и недели строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ЦЭС ООТ	
98 30 03 22 Аккумуляторщик 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ЦЭС ООТ	
Цех электроснабжения\Участок № 7 по техническому обслуживанию и ремонту кабельных и воздушных линий, электрооборудования технологических установок цехов по производству сжиженных газов					
98 30 03 24 Начальник участка	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ЦЭС ООТ	
98 30 03 25 Старший мастер	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ЦЭС ООТ	
98 30 03 26 Мастер	Для снижения воздействия акустического фактора (шума				

1	2	3	4	5	6
	органов дыхания.	химического фактора			
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ЦЭС ООТ	
	В динамике рабочего дня и недели строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ЦЭС ООТ	
98 30 03 32 Токарь 6 разряда	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ЦЭС ООТ	
Цех контрольно - измерительных приборов и автоматики\Участок № 5 по техническому обслуживанию и ремонту противопожарной автоматики и сигнализации технологических установок цехов по производству сжиженных газов					
98 30 03 35 Начальник участка	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех КИПиА ООТ	
98					

1	2	3	4	5	6
	(шума) использовать противoshумные наушники, беруши.	воздействия шума		ООТ	
98 31 03 45 Мастер	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противoshумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех ТВСиК ООТ	
98 31 03 46 Слесарь-ремонтник	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противoshумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех ТВСиК ООТ	
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противoshумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех ТВСиК ООТ	
98 31 03 47 Машинист насосных установок	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противoshумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех ТВСиК ООТ	
98 31 03 48 Машинист насосных установок	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противoshумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех ТВСиК ООТ	
98 31 03 49 Машинист насосных установок	Для снижения воздействия акуст				

1	2	3	4	5	6
	(шума) использовать противошумные наушники, беруши.	воздействия шума		ООТ	
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		
Цех контрольно - измерительных приборов и автоматики					
98 32 03 58 Начальник цеха	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех КИПиА ООТ	
98 32 03 59 Заместитель начальника цеха	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех КИПиА ООТ	
98 32 03 60 Мастер (сменный)	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех КИПиА ООТ	
Цех контрольно - измерительных приборов и автоматики\Участок № 1 по ремонту и обслуживанию средств					

1	2	3	4	5	6
5 разряда	соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	воздействия тяжести		ООТ	
Автотранспортный участок					
98 39 04 69 Моторист цементировочного агрегата 6 разряда	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	АТУ ООТ	

Дата составления: 27.01.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)

(подпись)

С.Н. Михалев

(фамилия, имя, отчество (при наличии))