

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех очистки газов от сернистых соединений №1, 9735067, Мастер	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противושумные беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно при выполнении работ	Начальник Цеха №1	
Цех очистки газов от сернистых соединений №1, 9735068, Мастер	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противושумные беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно при выполнении работ	Начальник Цеха №1	
Цех очистки газов от сернистых соединений №1, 9735069, Мастер	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противושумные беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно при выполнении работ	Начальник Цеха №1	
Цех очистки газов от сернистых соединений №2, 9736058, Мастер	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противושумные беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно при выполнении работ	Начальник Цеха №2	
Цех очистки газов от сернистых соединений №2, 9736059, Мастер	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противושумные беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно при выполнении работ	Начальник Цеха №2	
Цех очистки газов от сернистых соединений №2 Технологическая установка У-61,963, 9736060, Старший мастер	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противושумные беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно при выполнении работ	Начальник Цеха №2	
Цех очистки газов от сернистых соединений №2 Технологическая установка У-61,963,	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно при выполнении работ	Начальник Цеха №2	

9736060, Старший мастер					
Цех очистки газов от сернистых соединений №2 Технологическая установка У-61,963, 9736060, Старший мастер	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно при выполнении работ	Начальник Цеха №2	
Цех очистки газов от сернистых соединений №2 Технологическая установка У-07,08, 9736061, Механик	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противозумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно при выполнении работ	Начальник Цеха №2	
Цех очистки газов от сернистых соединений №3, 9737048, Мастер	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противозумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно при выполнении работ	Начальник Цеха №3	
Цех очистки газов от сернистых соединений №3, 9737049, Мастер	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противозумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно при выполнении работ	Начальник Цеха №3	
Цех очистки газов от сернистых соединений №3, 9737050, Мастер	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противозумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно при выполнении работ	Начальник Цеха №3	
Электроцех (цех № 9), участок № 1 по обслуживанию э/о до и выше 1000 В и ремонту э/о до 1000 В технологических установок цеха очистки газов от сернистых соединений № 1, 9741051, Мастер участка	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противозумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно при выполнении работ	Начальник Цеха №9	
Электроцех (цех	Для снижения воздействия акустического фактора	Снижение	Постоянно при выполнении	Начальник Цеха №9	

<p>№ 9), участок № 2 по обслуживанию э/о до и выше 1000 В и ремонту э/о до 1000 В технологических установок цеха очистки газов от сернистых соединений № 2, 9741052, Мастер участка</p>	<p>(шума) использовать противошумные наушники, беруши.</p>	<p>вредного воздействия шума</p>	<p>работ</p>		
<p>Электроцех (цех № 9), участок № 4 по обслуживанию э/о до и выше 1000 В и ремонту э/о до 1000 В технологических установок цеха очистки газов от сернистых соединений № 3, 9741053, Мастер участка</p>	<p>Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>Постоянно при выполнении работ</p>	<p>Начальник Цеха №9</p>	
<p>Электроцех (цех № 9), участок № 8 по обслуживанию э/о до и выше 1000 В технологических установок цеха очистки газов от сернистых соединений № 1 и ремонту э/о до 1000 В цеха производственной канализации и объектов непромышленной зоны, 9741054, Мастер участка</p>	<p>Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>Постоянно при выполнении работ</p>	<p>Начальник Цеха №9</p>	

Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики (цех № 11) / Участок № 1 по обслуживанию средств КИПиА технологических установок цеха очистки газов от сернистых соединений № 1, 9743048, Мастер участка	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противозумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно при выполнении работ	Начальник Цеха №11	
Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики (цех № 11) / Участок № 2 по обслуживанию средств КИПиА технологических установок цеха очистки газов от сернистых соединений № 2, 9743049, Мастер участка	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противозумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно при выполнении работ	Начальник Цеха №11	
Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики (цех № 11) / Участок № 4 по эксплуатации и ремонту средств АСУ технологических установок цехов	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противозумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно при выполнении работ	Начальник Цеха №11	

очистки газов от сернистых соединений № 1, 2, 3, 9743050, Мастер участка					
Цех технического надзора (цех № 13) / Бюро технического надзора / Группа по надзору за технологическими аппаратами, 9745065, Инженер по техническому надзору (I категории)	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противозумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно при выполнении работ	Начальник Цеха №13	
Цех технического надзора (цех № 13) / Бюро технического надзора / Группа по надзору за технологическими трубопроводами и эстакадами, 9745066, Инженер по техническому надзору (I категории)	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противозумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно при выполнении работ	Начальник Цеха №13	
Цех технического надзора (цех № 13) / Бюро технического надзора / Группа по надзору за печами, резервуарами и факельным хозяйством, 9745067, Инженер по техническому надзору (I категории)	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противозумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно при выполнении работ	Начальник Цеха №13	

категории)				
Цех технического надзора (цех № 13) / Лаборатория металлов и коррозии / Группа сварки, рентгено-гаммаграфия и других неразрушающих методов контроля, 9745068, Инженер по техническому надзору (I категории)	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно при выполнении работ	Начальник Цеха №13

Дата составления: 25.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Главный инженер
(должность)



(подпись)

Фот Сергей Андреевич
(ФИО)

25.11.2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности – начальник службы
(должность)


(подпись)

Харин Михаил Сергеевич
(ФИО)

25.11.2022
(дата)


Начальник отдела организации труда и заработной платы
(должность)


(подпись)

Шашина Татьяна Ивановна
(ФИО)

25.11.2022
(дата)


Председатель первичной профсоюзной организации "Газпром переработка профсоюз - ОГПЗ"
(должность)


(подпись)

Дьяченко Виктор
Анатольевич
(ФИО)

25.11.2022
(дата)

Заместитель директора завода по кадрам и социальному развитию
(должность)


(подпись)

Лысиков Дмитрий
Константинович
(ФИО)

25.11.2022
(дата)

Главный метролог

(должность)



(подпись)

Горшков Юрий Викторович


(ФИО)

22.10.2022

(дата)

Ведущий юрисконсульт

(должность)



(подпись)

Дылдин Александр

Вячеславович

(ФИО)


22.10.2022

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

565

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Леонтьева Анна

Дмитриевна

(ФИО)

22.10.2022

(дата)