



**КЛЮЧЕВЫЕ
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ПАО «ГАЗПРОМ»**

Ключевые правила безопасности ПАО «Газпром»

(утверждены распоряжением ПАО «Газпром» от 30.08.2016 № 274)

1. Общее положение

1.1. Ключевые правила безопасности разработаны на основании анализа основных причин несчастных случаев, происшедших в дочерних обществах и организациях ПАО «Газпром».

1.2. Ключевые правила безопасности разработаны в целях:

- реализации Политики и достижения целей ПАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности;
- повышения культуры безопасности работников;
- определения единых минимальных требований к безопасному поведению работников;
- предупреждения происшествий с участием работников;
- информирования работников о недопустимости действий, которые могут привести к происшествиям.

2. Термины, определения и сокращения

Источник энергии – оборудование/устройство, использующее различные виды энергии (электрической, пневматической, термической, механической и т.п.).

Ключевые правила безопасности – единые требования к поведению работников ПАО «Газпром» и его дочерних обществ и организаций при выполнении ими трудовых функций, а также работников подрядных организаций, занятых на объектах ПАО «Газпром» и его дочерних обществ и организаций, на основании договора или другом законном

сти или возникновение сомнений в безопасности выполняемых работ каждый работник вправе предупреждать исполнителя работ, а также сообщать своему непосредственному руководителю о вышеназванных фактах.

4.4. Ключевые правила безопасности рекомендуется включать в типовые формы договоров на выполнение работ/оказание услуг.

4.5. Область применения Ключевых правил безопасности определяется в зависимости от осуществляемых работниками трудовых функций.

4.6. Размещение знаков, содержащих Ключевые правила безопасности (далее – знаков графической части), допускается в местах проведения инструктажей, местах выпуска на линию транспортных средств, на информационных стендах и т.д. Также допускается применение отдельных знаков для обозначения участков, зон, площадок и прочих мест, где возможно проявление опасных факторов.

4.7. При размещении знаков графической части, необходимо учитывать, что информационные материалы легче распознаются (читаются) в прямом поле зрения. Распознаваемость и узнаваемость знаков тем выше, чем больше их размер и частота установки. Рекомендуется соотношение между размерами и частотой установки выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026.



Не отвлекайтесь во время передвижения по скользким поверхностям и в местах с малозаметными препятствиями.

Для обеспечения безопасности работники должны:

- смотреть «под ноги» во время передвижения;
- не отвлекаться во время передвижения (не посылать, и не читать текстовые сообщения с мобильных устройств);
- не переносить, и не перемещать грузы, препятствующие обзору поверхности путей следования;
- держаться за перила, поручни при передвижении по лестницам, переходным мостикам, площадкам обслуживания (не держать руки в карманах одежды);
- использовать обувь, соответствующую погодным условиям;
- не оставлять оборудование, материалы и инструменты на путях следования.

4. Порядок применения Ключевых правил безопасности

4.1. На основании Ключевых правил безопасности дочернее общество и организация ПАО «Газпром» может разработать свои Ключевые правила безопасности с учетом специфики производственной деятельности, выявленных опасностей и оцененных рисков.

4.2. Ключевые правила безопасности доводятся до всех работников ПАО «Газпром» и его дочерних обществ и организаций, а также до персонала организаций, занятых на объектах ПАО «Газпром» и его дочерних обществ и организаций на основании договора или другом законном основании.

4.3. в случае обнаружения нарушений Ключевых правил безопасно-

основании, несоблюдение которых может привести к происшествиям.

Культура безопасности - квалификационная и психологическая подготовленность всех лиц, при которой обеспечение производственной безопасности объектов ПАО «Газпром» является приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к осознанию личной ответственности и к самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих на безопасность.

Линейный руководитель – руководитель, уровень управления которого находится непосредственно над рабочими и другими работниками (мастер смены, начальник отдела или участка).

Происшествие – любое нежелательное событие, случившееся в Компании, которое привело или могло привести к ущербу здоровья работника на производстве, аварии или инциденту (пункт 3.1.49 СТО Газпром 18000.1-001-2014).

Подрядная организация – организация (иное лицо), выполняющая работы, оказывающее услуги ПАО «Газпром» и(или) его дочерним обществам и организациям на договорной основе.

Работы повышенной опасности – работы, до начала выполнения которых лицам, ответственным за безопасность при выполнении этих работ, необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность.

СИЗ – Средства индивидуальной защиты – технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных или опасных производственных факторов, а также защиты от загрязнений или влияния особых температурных условий.

3. Ключевые правила безопасности



Используйте средства индивидуальной защиты на производственных площадках и при проведении работ.

Работники должны использовать средства индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, защитная каска, защитные очки, перчатки и т.п.) в соответствии с установленными для вида работ и(или) производственного объекта требованиями.

Если Вы руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ, то Вы должны:

- до начала выполнения работ проверить у всех работников, участвующих в производственном процессе, наличие, комплектность и исправность СИЗ, необходимых для безопасного производства выполняемых работ;
- контролировать правильное применение СИЗ работниками в процессе выполнения работ.



Во время движения транспортного средства используйте ремни безопасности.

Работники должны использовать средства индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, защитная каска, защитные очки, перчатки и т.п.) в соответствии с установленными для вида работ и(или) производственного объекта требованиями.

Если Вы руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ, то Вы должны:

- превышать максимальную разрешенную скорость движения, установленную для данного транспортного средства.

Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. Никакие указания и обстоятельства не могут быть основанием для нарушения данных правил.



Запрещено употребление алкоголя, наркотиков и иных запрещенных препаратов.

Работникам запрещается:

- изготавливать, употреблять, хранить, продавать
- и распространять алкоголь, наркотики и иные запрещенные препараты.
- Работники обязаны:
- сообщать своему непосредственному руководителю о принимаемых лекарственных средствах, которые могут повлиять на их способность выполнять работы;
- вмешиваться и сообщать своему непосредственному руководителю об известных им случаях употребления алкоголя или наркотиков на рабочих местах.

работ, то Вы должны:

- убедиться, что замер состава воздуха рабочей зоны проведен перед началом работ, проводится в процессе работы с периодичностью, указанной в наряде-допуске;
- организовать проведение замера состава воздуха рабочей зоны по окончании работ.



Запрещено курение вне специально отведенных для этой цели мест.

Работники должны:

- знать о запрете курения вне специально отведенных для этой цели мест;
- знать расположение отведенных для курения мест;
- вмешиваться, если кто-то курит за пределами специально отведенных мест для курения.



Запрещено во время движения транспортного средства нарушать скоростной режим, пользоваться мобильным телефоном.

Во время движения транспортного средства водителю запрещено:

- использовать мобильный телефон/рации, посылать и читать текстовые сообщения;
- превышать максимальную разрешенную скорость движения, установленную правилами дорожного движения или указанную в маршрутном листе к данной поездке;

- до начала выполнения работ проверить у всех работников, участвующих в производственном процессе, наличие, комплектность и исправность СИЗ, необходимых для безопасного производства выполняемых работ;
- контролировать правильное применение СИЗ работниками в процессе выполнения работ.



Используйте средства защиты от падения в случае работы на высоте.

Для обеспечения безопасности при работе на высоте работники должны:

- уметь пользоваться СИЗ, инструментом и техническими средствами, обеспечивающими безопасность;
- лично производить осмотр выданных СИЗ перед каждым их использованием;
- содержать в исправном состоянии СИЗ, инструмент и технические средства (при использовании лестниц убедиться в их исправности и надежности);
- выполнять только ту работу, которая поручена.



Выполняйте работы с повышенной опасностью по действующему наряду-допуску или с записью в специальном журнале.

Для обеспечения безопасности при производстве работ, до начала выполнения которых необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность, работники должны:

- пройти инструктаж о мерах безопасности;
- знать и понимать требования к выполняемой работе, указанные в наряде-допуске, меры безопасности при проведении работ и соблюдать их;
- убедиться, что можно безопасно начинать работы;
- выполнять только ту работу, которая поручена руководителем;
- сообщать руководителю о любых изменениях согласованного порядка выполнения работ.



Используйте только исправный инструмент и оборудование.

Для обеспечения безопасности работники должны:

- не пользоваться поврежденным (в том числе деформированным) инструментом/приспособлениями/оборудованием;
- проверить комплектность, отсутствие механических повреждений инструмента, приспособлений, а также наличие требуемых защитных приспособлений, экранов и т.п.;
- в случае выявления неисправностей инструмента/приспособлений/оборудования приостановить производство работ и сообщить непосредственному руководителю о выявленных неисправностях.



Проводите земляные работы по действующему наряду-допуску.

Для обеспечения безопасности при выполнении земляных и других работ, связанных с размещением рабочих мест в выемках и раншеях, работники должны:

- убедиться вместе с руководителем работ или с ответственным за выполнение работ лицом, что можно безопасно начинать земляные работы;
- выполнять требования оформленного наряда - допуска к работе;
- безопасно прекратить работы и оповестить своего руководителя или ответственного за выполнение работ лицо в случае обнаружения угрозы происшествия/травмирования.



Изолируйте источники энергии.

Перед началом ремонтных, наладочных и других работ необходимо надежно изолировать все возможные источники энергии (кроме случаев ее использования для проведения работ) и убедиться, что исключена возможность случайной или незапланированной подачи (электричества, пара, воды, опасных веществ и др.).



Используйте газоанализатор где это необходимо (замкнутые пространства, помещения, где может произойти утечка газа)

При проведении газоопасных /огневых работ для обеспечения безопасности работники должны:

- убедиться вместе с руководителем работ или
 - с ответственным за выполнение работ лицом, что необходимые замеры состава воздуха рабочей зоны выполнены и что начинать работы безопасно;
 - прекратить работы при превышениях предельно допустимых концентраций.
- Если Вы руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение