

АКТ

комплексного обследования транспортного средства (самоходной машины)
 Произведен осмотр технического состояния автомобиля УАЗ-23632 UAZ Pickup:

Марка и тип транспортного средства	УАЗ-23632 UAZ Pickup грузовой
Инвентарный №	640010000131
Государственный номерной знак	А 396 РХ 89
VIN	ХТТ23630С0010543
Двигатель, марка, №	409040* С3006499
№ кузова (кабины)	236300С0010543
№ шасси	236300С0513067
Год выпуска	2012
Пробег (работа) с начала эксплуатации	73135 км
Пробег (работа) с последнего кап ремонта	-

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

1	Кузов, кабина	Хорошее
2	Двигатель	Исправен
3	Коробка передач	Исправна
4	Раздаточная коробка	Исправна
5	Рулевое управление	Исправно
6	Задний мост	Исправен
7	Передний мост	Исправен
8	Электрооборудование	Исправно
9	Внешний вид	Хороший
10	Аккумуляторная батарея	Исправна

Отметка о повреждении шин повреждений нет


Общее техническое состояние транспортного средства хорошее

Состояние лакокрасочного покрытия хорошее, имеются следующие повреждения: трещина на переднем бампере с левой стороны по ходу автомобиля три царапины на правом заднем расширителе колесной арки по ходу автомобиля сколы от гравия на дверце и крышке грузового отсека

Укомплектованность аптечка, огнетушитель


Осмотр произведен: «31» мая 2018 года

Руководитель ГТО
(должность)


(ФИО)

А.И. Мурза
(подпись)

Слесарь по ремонту ДСМ:
тракторов 3 разряда
(должность)


(ФИО)

Г.П. Аношкин
(подпись)